

# Reparación de abolladuras en carrocerías de aluminio.

La reparación de abolladuras en una carrocería de aluminio de un automóvil, se realiza teniendo en cuenta que hay variaciones en el método a seguir respecto al desabollado en carrocerías de acero.



1

Equipamiento necesario.



2

Delimitación del daño.



3

Marcado con lapiz termocromático.



4

Calentamiento de la zona deformada mediante soplete.

# Paso a Paso



**5**

Reconformado mediante martillo y tas.



**6**

Desabollado con la lima de reparar.



**7**

Verificación.



**8**

Corrección de las deformaciones residuales.



**9**

Recogida de las zonas sobresalientes.



**10**

Verificación final.