

Baremo de Pintura de Centro Zaragoza

En la valoración de la pintura de una pieza de carrocería que tenga asignado un tiempo de reparación, necesariamente tendrá que haber superficie deformada.

Carlos J. Martín

Superficie deformada en piezas reparadas

Cuando en la valoración de una pieza de carrocería dañada se opta por su reparación, y por tanto se asigne un determinado tiempo para el reconformado de la pieza, implica necesariamente que existe deformación de la pieza, y por tanto en la valoración de pintura con el baremo de Centro Zaragoza deberá aparecer un valor distinto de cero para la "superficie deformada". Este valor será la extensión en decímetros cuadrados de esa deformación.

Por otra parte, e incluso sin haber visto los daños en la pieza, en cualquier valoración, el número de decímetros cuadrados que se valoren como superficie deformada para pintura en una pieza deberán tener una cierta "proporcionalidad" o "lógica" con el tiempo asignado para la reparación. Por ejemplo, no parece razonable que si hubiera asignado

un tiempo de reparación de 20 UT (2 horas), la superficie deformada sea sólo de 1 o 2 decímetros cuadrados. O al contrario, que una pequeña reparación de menos de 5 UT (media hora) pueda corresponder a una deformación de 20 decímetros cuadrados.

Además, si la pieza deformada también presentara arañazos superficiales fuera del entorno de las zonas deformadas, también deberán ser valorados para la pintura, y por tanto aparecer como longitud de arañazo superficial.

En el siguiente ejemplo de informe de valoración realizado con cada uno de los 3 sistemas Audatex, Eurotaxglass's y GT Motive se ha asignado 1h. de reparación en un daño que tenía una superficie deformada de 8 dm². ◉


 INFORME - VALORACION NR VAL-01 01/06/2011

 REFERENCIA REF-01

 NR CHASIS SEAT ALTEA BASICO
 Ilegible MATRIC. CÓDIGO TIPO Q1644

 CARACT. DESDE 09/2007 VERSION CORTA 1390CC 86CV/63KW
 BICAPA METALICO

 M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 35,00 Euros/HORA

NR. OPERACIÓN	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
POS. D.B.			

I 1481	PUERTA DL.I. REPARAR	10	35,00
--------	----------------------	----	-------

TOTAL M.O. CH/MEC.	10,00 UT	35,00
--------------------	----------	-------

PINTURA CENTRO ZARAGOZA PINTURA BICAPA -

POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	D.T.O.	LONG./UT	SUP./MATERIAL
-----------	-------------	--------	----------	---------------

L 1481	PUERTA DL.I.	P. REPARACION	0 L	8 S
--------	--------------	---------------	-----	-----

 RESUMEN M.O. PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA
 PRECIO = 35,00 Euros/HORA

TOTAL M.O. PINTURA	UT 35,50	IMPORTE 124,25
--------------------	----------	----------------

RESUMEN MATERIALES PINTURA	
TOTAL MATERIALES	PRECIO 43,06

Costes de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando suieto a negociación v acuerdo particular.

 1 hora de
reparación

 8 dm² de
Superficie
deformada

Actualidad Superficie deformada en piezas reparadas



Nombre fichero: VAL-01		SEAT / Altea 04-09 / Altea 1.4 Reference			
Marca / Modelo / Versión:		41339			
Código modelo Eurotax:					
Matricula:					
VIN:					
Fecha:		03/06/2011			
Baremo de pintura:		Centro Zaragoza [2-Bicapa (liso y metalizado); Núm.colores a reponer:1]			
Unidad de tiempo:		1 Horas			

Mecánica	Operación	Tiempo	T. solap.	M.O.	Materiales
NN	Puerta delantera (I)	1,00		35,00	0,00
M.O.				35,00	
Materiales					0,00
Total mecánica					€ 35,00

Pintura	Operación	Zona	Acabado	S. dañada	L. arañazos
Puerta delantera (I)	R	0		8	0

Resumen	Tarifa horaria	Tiempo	M.O.	Materiales
Mecánica	35,00	1,00	35,00	
Pintura	35,00	3,55	124,25	43,06
Total mano de obra			159,25	
Total materiales				43,06
Coste total excluido IVA				202,31
IVA/IGIC (18,00 %)				36,42
Coste total				€ 238,73

1 hora de reparación

8 dm² de Superficie deformada



Fecha Proceso: 01/06/2011 **Marca - Modelo:** SEAT - ALTEA (5P) (04+)

Fecha Alta: 01/06/2011

Fecha Impresión: 01/06/2011

Estado: Abierta **Referencia:** REF-01

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

REFERENCE	REFERENCE
MONOVOLUMEN ALTEA - MPV	INYECCION MULTIPUNTO 1300CC 63KW (86) - C-G-G-B
MANUAL 5 VELOCIDADES - GOC	ESPAÑA

1 hora de reparación

MANO DE OBRA

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	Total(€)
Rep. Manual	Reparar Puerta de iz	1,00	35,00	35,00

PINTURA

Sistema pintura: C.Zaragoza Tipo: Bicapa Liso/Metalizado

Descripción: den.+ pos.+ operación + (Sup.def. dm2) + (Long.arañ. dm)	Materiales	Tiempo (h)	I/D (h)	Total(€)
Puerta de iz Reparación (S=S) (L=0)				

8 dm² de Superficie deformada

RESUMEN

PINTURA		
Total M.O. Pintura (3,55 h.)	=	124,25 €
Total Materiales Pintura	=	43,06 €
Total Pintura	=	167,31 €

MANO DE OBRA		
Total M.O. (1,00 h.)	=	35,00 €
Total M.O.	=	35,00 €

Base imponible	=	202,31 €
IVA (18,00%)	=	36,42 €
Total	=	238,73 €

NOTAS: # Indica Línea de Cargos Varios * Indica Referencia manual / Dato modificado por el usuario ± Indica Referencia aproximada
! Indica Referencia mutada o no actualizada / Precio no actualizado / Tiempo modif. por solapamiento

Sistema de pintura Centro Zaragoza: Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.